3.9.2 Feuerschutztüren

HW50 T30



stumpf mit verdecktem Anleimer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!