3.2.2 Objekttüren

HW50-54



stumpf mit verdecktem Anleimer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!