3.9.7 Feuerschutztüren

HR105 T90



Lichtausschnitt mit
Füllungsplatte

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!