

Holzumfassungszarge HUZ

A = Falzbekleidung
B = Leibungsteil
C = Zierbekleidung

1 = Bekleidungsbreite
2 = Falzbreite
3 = Falztiefe
4 = Leibungstiefe
5 = Bekleidungsdicke